



Abwassersammlung und -transport

Kanalnetz

Lfd. Nr. [-]	TEG [-]	Fremdwasser im TEG [%, n. b.]	Kanalart [-]	Kanal-länge [km]	Zustandsklassen DWA [%]							
					0	1	2	3	4	5	o.A.	n.b.
	Kernge-biet		MW	109,14	5,6	17,3	25,5	13,9	22,3	4,2	0,8	10,4
			SW	193,50	1,7	6,8	10,9	12,0	26,5	3,9	0,2	38,0
			RW	187,05	2,6	8,0	12,0	8,5	15,2	2,8	0,9	50,0

Lfd. Nr. [-]	TEG [-]	Fremdwasser im TEG [%, n. b.]	Kanalart [-]	Kanal-länge [km]	Zustandsklassen DWA [%]							
					0	1	2	3	4	5	o.A.	n.b.
	Übrige Ortsteile		MW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			SW	139,83	0,3	3,6	13,3	13,7	27,5	5,0	2,0	34,5
			RW	11,43	1,7	6,9	13,6	8,1	23,6	1,6	21,8	22,6

Lfd. Nr. [-]	TEG [-]	Fremdwasser im TEG [%, n. b.]	Kanalart [-]	Kanal-länge [km]	Zustandsklassen DWA [%]							
					0	1	2	3	4	5	o.A.	n.b.
	Gesamt		MW	109,14	5,6	17,3	25,5	13,9	22,3	4,2	0,8	10,4
			SW	333,33	1,1	5,5	11,9	12,7	26,9	4,4	0,9	36,6
			RW	198,48	2,5	7,9	12,1	8,5	15,7	2,8	2,1	48,5

Pumpwerke

PW-Art	Abw. Art	Ort	Anschrift	HNr.	Kapazität [m ³ /h]	Maßnah-menbe-darf	Dringlich-keit
A	SW	Döbbrick	Alte Wiesen	2	21	ja	umge-hend
A	SW	Sielow	Schulweg	1a	42	ja	umge-hend
A	SW	Kiekebusch	Hauptstraße	82	keine Messun-gen	ja	umge-hend
A	SW	Schmellwitz	Walter-Rathenau-Straße	54	60	ja	umge-hend
A	SW	Kiekebusch	Turnstraße	5	keine Messun-gen	ja	umge-hend
A	SW	Kahren	Kahrener Haupt-sstraße	36	36	ja	umge-hend



VV Anlage 5: Abwassersammlung und -transport

PW-Art	Abw. Art	Ort	Anschrift	HNr.	Kapazität [m ³ /h]	Maßnahmenbedarf	Dringlichkeit
A	SW	Spremberger Vorstadt	Eichenpark	1	keine Messungen	ja	umgehend
A	SW	Kiekebusch	Hauptstraße	42	keine Messungen	ja	umgehend
A	SW	Madlow	Franz-Schubert-Straße	8a	12	ja	umgehend
A	SW	Branitz	Pücklerstraße	57	55	ja	umgehend
A	SW	Gallinchen	Am Südrand	12	keine Messungen	ja	umgehend
A	SW	Skadow	Fortunastraße	1	47	ja	umgehend
A	SW	Schmellwitz	Schmellwitzer Schulstraße	7b	41	ja	umgehend
A	SW	Ströbitz	Sandgrund	2	17	ja	innerhalb von 5 Jahren
A	SW	Branitz	Pücklerstraße	10	96	ja	innerhalb von 5 Jahren
A	SW	Groß Gaglow	Chausseestraße	62b	keine Messungen	ja	innerhalb von 5 Jahren
A	SW	Kiekebusch	Kiefernweg	14	22	ja	innerhalb von 5 Jahren
A	SW	Gallinchen	Kutzeburger Mühle	1	15	ja	innerhalb von 5 Jahren
A	SW	Sielow	Straße der Bodenreform	16	14	ja	innerhalb von 5 Jahren
A	SW	Groß Gaglow	Cottbuser Straße	14	keine Messungen	ja	innerhalb von 5 Jahren
A	SW	Kahren	Karlshofer Straße	88	24	ja	innerhalb von 5 Jahren
A	SW	Sielow	Skadower Weg	24? 18	33	ja	innerhalb von 5 Jahren
A	SW	Dissenchen	Werner-von-Siemens-Straße	7	21	ja	innerhalb von 5 Jahren



VV Anlage 5: Abwassersammlung und -transport

PW-Art	Abw. Art	Ort	Anschrift	HNr.	Kapazität [m ³ /h]	Maßnahmenbedarf	Dringlichkeit
A	SW	Döbbrick	Döbbricker Dorfstraße	27c	7	ja	innerhalb von 5 Jahren
A	SW	Sielow	Grenzstraße	14a	16	ja	innerhalb von 5 Jahren
A	SW	Sadow	Kiekebuscher Allee	2	13	ja	innerhalb von 5 Jahren
A	SW	Gallinchen	Am Gewerbepark	3	125	ja	innerhalb von 5 Jahren
A	SW	Sadow	Buga-Pavillon		keine Messungen	ja	innerhalb von 5 Jahren
A	SW	Schmellwitz	Walter-Rathenau-Straße	38a	112	ja	innerhalb von 5 Jahren
A	SW	Skadow	Skadower Grenzstraße	28	39	ja	innerhalb von 5 Jahren
A	SW	Schmellwitz	Heinrich-Hertz-Straße	3	64	ja	innerhalb von 5 - 15 Jahren
H	SW	Kahren	Karlshofer Straße	32	30	ja	innerhalb von 5 - 15 Jahren
A	SW	Schmellwitz	Kurze Straße	1	23	ja	innerhalb von 5 - 15 Jahren
A	SW	Spremberger Vorstadt	Jessener Straße	31	105	ja	innerhalb von 5 - 15 Jahren
A	SW	Schmellwitz	Limberger Straße	1	34	ja	innerhalb von 5 - 15 Jahren
A	SW	Merzdorf	Bahnhofstraße	5	31	ja	innerhalb von 5 - 15 Jahren
A	SW	Merzdorf	Merzdorfer Hauptstraße	25	28	ja	innerhalb von 5 - 15 Jahren
A	SW	Sadow	Kiekebuscher Straße	4	13	ja	innerhalb von 5 - 15 Jahren
A	SW	Kahren	Kahrener Hauptstraße	27	16	ja	innerhalb von 5 - 15 Jahren



VV Anlage 5: Abwassersammlung und -transport

PW-Art	Abw. Art	Ort	Anschrift	HNr.	Kapazität [m ³ /h]	Maßnahmenbedarf	Dringlichkeit
A	SW	Branitz	Liebermannstraße	17	21	ja	innerhalb von 5 - 15 Jahren
A	SW	Branitz	Liebermannstraße	21	12	ja	innerhalb von 5 - 15 Jahren
A	SW	Gallinchen	Ziegeleigrund	16	23	ja	innerhalb von 5 - 15 Jahren
A	SW	Kahren	Kleine Gartenstraße	4	35	ja	innerhalb von 5 - 15 Jahren
A	SW	Gallinchen	Spremberger Ring	17c	15	ja	innerhalb von 5 - 15 Jahren
A	SW	Merzdorf	Neue Siedlung (außer Betrieb)	51	keine Messungen	ja	innerhalb von 5 - 15 Jahren
A	SW	Gallinchen	Gallincher Hauptstraße	68b	14	ja	innerhalb von 5 - 15 Jahren
A	SW	Sielow	Sielower Grenzstraße	40	53	ja	innerhalb von 5 - 15 Jahren
A	SW	Skadow	Skadower Hauptstraße	39	5	ja	innerhalb von 5 - 15 Jahren
A	SW	Dissenchen	Oststraße	2	13	ja	innerhalb von 5 - 15 Jahren
A	SW	Branitz	Bleyerstraße	26	11	ja	innerhalb von 5 - 15 Jahren
H	SW	Döbbrick	Am Spreebogen	17	46	ja	innerhalb von 5 - 15 Jahren
A	SW	Gallinchen	Gallincher Hauptstraße	68g	keine Messungen	ja	innerhalb von 5 - 15 Jahren
A	SW	Groß Gaglow	Lindenweg	5	keine Messungen	ja	innerhalb von 5 - 15 Jahren
A	SW	Madlow	Albertusstraße	18	27	ja	innerhalb von 5 - 15 Jahren
A	SW	Ströbitz	An der Werkstatt	19	13	ja	innerhalb von 5 - 15 Jahren



VV Anlage 5: Abwassersammlung und -transport

PW-Art	Abw. Art	Ort	Anschrift	HNr.	Kapazität [m ³ /h]	Maßnahmenbedarf	Dringlichkeit
A	SW	Sandow	Markgrafenmühle	2	8	ja	innerhalb von 5 - 15 Jahren
A	SW	Madlow	Spreestraße (Madlow)	29	35	ja	innerhalb von 5 - 15 Jahren
A	SW	Kiekebusch	Alte Gartenstraße	20a	keine Messungen	ja	innerhalb von 5 - 15 Jahren
H	SW	Branitz	Tierparkstraße		261	ja	innerhalb von 5 - 15 Jahren
A	SW	Saspow	Cottbuser Weg	2	26	ja	innerhalb von 5 - 15 Jahren
A	SW	Saspow	Kleine Straße	7	18	ja	innerhalb von 5 - 15 Jahren
A	SW	Saspow	Lakomaer Straße	5	43	ja	innerhalb von 5 - 15 Jahren
H	SW	Ströbitz	Wilhelm-Nevoigt-Platz	15a	58	ja	innerhalb von 5 - 15 Jahren
A	SW	Ströbitz	Kornblumenweg	33	40	ja	innerhalb von 5 - 15 Jahren
A	SW	Schmellwitz	Gerhart-Hauptmann-Straße	9a	31	ja	innerhalb von 5 - 15 Jahren
A	SW	Kiekebusch	Waldstraße	5	keine Messungen	ja	innerhalb von 5 - 15 Jahren
A	SW	Schmellwitz	Gerhart-Hauptmann-Straße	15	12	ja	innerhalb von 15 - 50 Jahren
A	SW	Madlow	An der Ringstraße	14	23	ja	innerhalb von 15 - 50 Jahren
A	SW	Dissenchen	Dissenchener Hauptstraße	83	38	ja	innerhalb von 15 - 50 Jahren
A	SW	Kahren	Kahrener Dorfstraße	12	13	ja	innerhalb von 15 - 50 Jahren
A	SW	Kahren	Neuhausener Weg	2	23	ja	innerhalb von 15 - 50 Jahren



VV Anlage 5: Abwassersammlung und -transport

PW-Art	Abw. Art	Ort	Anschrift	HNr.	Kapazität [m ³ /h]	Maßnahmenbedarf	Dringlichkeit
A	SW	Saspow	Am Großen Spreewehr	3	15	ja	innerhalb von 15 - 50 Jahren
A	SW	Ströbitz	Landgrabenstraße	30	21	ja	innerhalb von 15 - 50 Jahren
A	SW	Sachsendorf	Saarbrücker Straße	30	51	ja	innerhalb von 15 - 50 Jahren
H	SW	Gallinchen	Friedensplatz	1	9	ja	innerhalb von 15 - 50 Jahren
A	SW	Sachsendorf	Saarbrücker Straße	30	14	ja	innerhalb von 15 - 50 Jahren
A	SW	Kahren	Kathlower Weg	6	9	nein	kein Handlungsbedarf
A	SW	Kiekebusch	Spreestraße	73	keine Messungen	nein	kein Handlungsbedarf
A	SW	Branitz	Wilhelm-Busch-Straße	8	57	nein	kein Handlungsbedarf
A	SW	Madlow	Ricarda-Huch-Straße	18	10	nein	kein Handlungsbedarf
A	SW	Dissenchen	Dissencher Turnstraße	14	122	nein	kein Handlungsbedarf
A	SW	Döbbrick	Döbbricker Dorfstraße	27	21	nein	kein Handlungsbedarf
A	SW	Saspow	Saspower Hauptstraße	49	26	nein	kein Handlungsbedarf
A	SW	Sielow	Döbbricker Straße	13	54	nein	kein Handlungsbedarf



VV Anlage 5: Abwassersammlung und -transport

PW-Art	Abw. Art	Ort	Anschrift	HNr.	Kapazität [m ³ /h]	Maßnahmenbedarf	Dringlichkeit
H	SW	Sielow	Ströbitzer Straße	60	74	nein	kein Handlungsbedarf
A	SW	Sachsendorf	An der Autobahn	2	15	nein	kein Handlungsbedarf
H	SW	Sadow	Ottendorfer Straße	2	125	nein	kein Handlungsbedarf
H	SW	Kiekebusch	Hauptstraße	60	keine Messungen	nein	kein Handlungsbedarf
A	SW	Gallinchen	Wiesenweg	6	25	nein	kein Handlungsbedarf
A	SW	Gallinchen	Am Eichengrund	1	68	nein	kein Handlungsbedarf
A	SW	Gallinchen	Bergstraße	26	22	nein	kein Handlungsbedarf
H	SW	Groß Gaglow	Chausseestraße	22	keine Messungen	nein	kein Handlungsbedarf
A	SW	Groß Gaglow	Am Seegraben	8	keine Messungen	nein	kein Handlungsbedarf
A	SW	Ströbitz	Am Priorgraben	4	19	nein	kein Handlungsbedarf
A	SW	Merzdorf	Am Gleis	25	23	nein	kein Handlungsbedarf
A	SW	Saspow	Lakomaer Straße	18	5	nein	kein Handlungsbedarf



VV Anlage 5: Abwassersammlung und -transport

PW-Art	Abw. Art	Ort	Anschrift	HNr.	Kapazität [m ³ /h]	Maßnahmenbedarf	Dringlichkeit
A	SW	Sielow	Schulweg	33	9	nein	kein Handlungsbedarf
A	SW	Sielow	Sielower Chaussee	37	26	nein	kein Handlungsbedarf
A	SW	Sielow	Dissener Straße	7	13	nein	kein Handlungsbedarf
A	SW	Sielow	Spreewaldstraße	8	18	nein	kein Handlungsbedarf
A	SW	Willmersdorf	Alte Lindenstraße	64	83	nein	kein Handlungsbedarf
H	SW	Willmersdorf	Dorfstraße	21a	99	nein	kein Handlungsbedarf
A	SW	Ströbitz	Geschwister-Scholl-Straße	6	33	nein	kein Handlungsbedarf
A	SW	Ströbitz	Pappelallee		198	nein	kein Handlungsbedarf
A	SW	Saspow	Lakomaer Chaussee		187	nein	kein Handlungsbedarf
A	SW	Ströbitz	Karl-Liebknecht-Straße	59	58	nein	kein Handlungsbedarf
A	SW	Sachsendorf	Meurower Weg	7	13	nein	kein Handlungsbedarf
A	SW	Schmellwitz	Friedhofstraße	34	21	nein	kein Handlungsbedarf



VV Anlage 5: Abwassersammlung und -transport

PW-Art	Abw. Art	Ort	Anschrift	HNr.	Kapazität [m ³ /h]	Maßnahmenbedarf	Dringlichkeit
A	SW	Sandow	Drewitzer Straße	15	161	nein	kein Handlungsbedarf
A	SW	Ströbitz	Burger Chaussee	1	179	nein	kein Handlungsbedarf
A	SW	Sandow	Werner-von-Siemens-Straße		42	nein	kein Handlungsbedarf
A	SW	Sachsendorf	Neuhausener Straße	12	239	nein	kein Handlungsbedarf
A	SW	Madlow	Gaglower Straße	80	120	nein	kein Handlungsbedarf
A	SW	Madlow	Rasenweg	1	20	nein	kein Handlungsbedarf
A	SW	Schmellwitz	Rennbahnweg	11	149	nein	kein Handlungsbedarf
A	SW	Ströbitz	Klein Gaglower Straße	24	keine Messungen	nein	kein Handlungsbedarf
H	SW	Ströbitz	Hans-Sachs-Straße	59	90	nein	kein Handlungsbedarf
R	RW	Branitz	Auenwinkel	74	28	keine Bewertung	keine Bewertung
DE	SW	Branitz	Kiekebuscher Straße	23	keine Messungen	keine Bewertung	keine Bewertung
R	RW	Dissenchen	Werner-von-Siemens-Straße	1	38	keine Bewertung	keine Bewertung
A	SW	Dissenchen	Dissenchener Waldstraße		keine Messungen	keine Bewertung	keine Bewertung
R	RW	Döbbrick	Kiebitzweg	38	40	keine Bewertung	keine Bewertung



VV Anlage 5: Abwassersammlung und -transport

PW-Art	Abw. Art	Ort	Anschrift	HNr.	Kapazität [m ³ /h]	Maßnahmenbedarf	Dringlichkeit
R	RW	Döbbrick	Schulwiese	1	60	keine Bewertung	keine Bewertung
DE	SW	Gallinchen	Gallincher Grenzstraße	33	keine Messungen	keine Bewertung	keine Bewertung
DE	SW	Gallinchen	Harnischdorfer Straße	62	keine Messungen	keine Bewertung	keine Bewertung
DE	SW	Gallinchen	Harnischdorfer Straße	64	keine Messungen	keine Bewertung	keine Bewertung
DE	SW	Gallinchen	Harnischdorfer Straße	66	keine Messungen	keine Bewertung	keine Bewertung
DE	SW	Gallinchen	Harnischdorfer Straße	65	keine Messungen	keine Bewertung	keine Bewertung
A	SW	Gallinchen	Waldparksiedlung		21	keine Bewertung	keine Bewertung
DE	SW	Gallinchen	Schorbuser Weg	2	9	keine Bewertung	keine Bewertung
DE	SW	Ströbitz	Am Priorgraben	38	34	keine Bewertung	keine Bewertung
A	SW	Ströbitz	Am Steinteich	5	52	keine Bewertung	keine Bewertung
P	SW	Merzdorf	Am Hammergraben	33	keine Messungen	keine Bewertung	keine Bewertung
R	RW	Sielow	Schulweg	33	37	keine Bewertung	keine Bewertung
R	RW	Sielow	Skadower Weg	18	55	keine Bewertung	keine Bewertung
A	SW	Skadow	Außer Betrieb		keine Messungen	keine Bewertung	keine Bewertung
V	SW	Sachsendorf	Saarbrücker Straße	28	43	keine Bewertung	keine Bewertung
R	RW	Schmellwitz	Krennewitzer Straße	8	537	keine Bewertung	keine Bewertung
DE	SW	Sachsendorf	Lipezker Straße	21	keine Messungen	keine Bewertung	keine Bewertung
DE	SW	Sachsendorf	Lipezker Straße	22	keine Messungen	keine Bewertung	keine Bewertung
DE	SW	Sachsendorf	Lipezker Straße	23	keine Messungen	keine Bewertung	keine Bewertung



VV Anlage 5: Abwassersammlung und -transport

PW-Art	Abw. Art	Ort	Anschrift	HNr.	Kapazität [m ³ /h]	Maßnahmenbedarf	Dringlichkeit
DE	SW	Sachsendorf	Lipezker Straße	25	keine Messungen	keine Bewertung	keine Bewertung
R	RW	Spremberger Vorstadt	Stromstraße	6	keine Messungen	keine Bewertung	keine Bewertung
R	RW	Schmellwitz	Philipp-Reis-Straße		keine Messungen	keine Bewertung	keine Bewertung
DE	SW	Mitte	Bahnhofstraße	24	keine Messungen	keine Bewertung	keine Bewertung
DE	SW	Ströbitz	Klein Gaglower Straße	2	keine Messungen	keine Bewertung	keine Bewertung
DE	SW	Schmellwitz	Lamsfelder Straße	2	keine Messungen	keine Bewertung	keine Bewertung
So	RW	Spremberger Vorstadt	RW-Schieber Straße der Jugend / Stadtring		keine Messungen	keine Bewertung	keine Bewertung
R	RW	Sadow	RPW Muskauer Straße Unterführung		keine Messungen	keine Bewertung	keine Bewertung
DE	SW	Sadow	Stadtring	2E	keine Messungen	keine Bewertung	keine Bewertung
A	SW	Ströbitz	Steinteichmühle	10	22	keine Bewertung	keine Bewertung
P	SW	Schmellwitz	Striesower Weg	33	2	keine Bewertung	keine Bewertung
DE	SW	Ströbitz	Ströbitzer Hauptstraße	9	keine Messungen	keine Bewertung	keine Bewertung
DE	SW	Saspow	Am Großen Spreewehr	1a	keine Messungen	keine Bewertung	keine Bewertung
DE	SW	Spremberger Vorstadt	Welzower Straße	23a	keine Messungen	keine Bewertung	keine Bewertung
DE	SW	Spremberger Vorstadt	Welzower Straße	23b	keine Messungen	keine Bewertung	keine Bewertung
DE	SW	Spremberger Vorstadt	Welzower Straße	24	keine Messungen	keine Bewertung	keine Bewertung
DE	SW	Spremberger Vorstadt	Welzower Straße	24b	keine Messungen	keine Bewertung	keine Bewertung



VV Anlage 5: Abwassersammlung und -transport

PW-Art	Abw. Art	Ort	Anschrift	HNr.	Kapazität [m ³ /h]	Maßnahmenbedarf	Dringlichkeit
DE	SW	Kiekebusch	keine Daten im GIS		keine Messungen	keine Bewertung	keine Bewertung
DE	SW	Kiekebusch	keine Daten im GIS		keine Messungen	keine Bewertung	keine Bewertung
DE	SW	Kiekebusch	Spreestraße	24c	keine Messungen	keine Bewertung	keine Bewertung
DE	SW	Kiekebusch	Spreestraße	14a	keine Messungen	keine Bewertung	keine Bewertung
DE	SW	Kiekebusch	Spreestraße	28e	keine Messungen	keine Bewertung	keine Bewertung
DE	SW	Kiekebusch	Spreestraße	11	keine Messungen	keine Bewertung	keine Bewertung
DE	SW	Kiekebusch	Spreestraße	13	keine Messungen	keine Bewertung	keine Bewertung
DE	SW	Kiekebusch	Spreestraße	14	keine Messungen	keine Bewertung	keine Bewertung
DE	SW	Kiekebusch	Spreestraße	15	keine Messungen	keine Bewertung	keine Bewertung
DE	SW	Kiekebusch	Spreestraße	16	keine Messungen	keine Bewertung	keine Bewertung
DE	SW	Kiekebusch	Spreestraße	17	keine Messungen	keine Bewertung	keine Bewertung
DE	SW	Kiekebusch	Spreestraße	18a	keine Messungen	keine Bewertung	keine Bewertung
DE	SW	Kiekebusch	Spreestraße	18	keine Messungen	keine Bewertung	keine Bewertung
DE	SW	Kiekebusch	Spreestraße	19b	keine Messungen	keine Bewertung	keine Bewertung
DE	SW	Kiekebusch	Spreestraße		keine Messungen	keine Bewertung	keine Bewertung
DE	SW	Kiekebusch	Spreestraße	19a	keine Messungen	keine Bewertung	keine Bewertung



VV Anlage 5: Abwassersammlung und -transport

PW-Art	Abw. Art	Ort	Anschrift	HNr.	Kapazität [m ³ /h]	Maßnahmenbedarf	Dringlichkeit
DE	SW	Kiekebusch	Spreestraße	2	keine Messungen	keine Bewertung	keine Bewertung
DE	SW	Kiekebusch	Spreestraße	20	keine Messungen	keine Bewertung	keine Bewertung
DE	SW	Kiekebusch	Spreestraße	21	keine Messungen	keine Bewertung	keine Bewertung
DE	SW	Kiekebusch	Spreestraße	22	keine Messungen	keine Bewertung	keine Bewertung
DE	SW	Kiekebusch	Spreestraße	23	keine Messungen	keine Bewertung	keine Bewertung
DE	SW	Kiekebusch	Spreestraße	24a	keine Messungen	keine Bewertung	keine Bewertung
DE	SW	Kiekebusch	Spreestraße	25a	keine Messungen	keine Bewertung	keine Bewertung
DE	SW	Kiekebusch	Spreestraße	25	keine Messungen	keine Bewertung	keine Bewertung
DE	SW	Kiekebusch	Spreestraße	26	keine Messungen	keine Bewertung	keine Bewertung
DE	SW	Kiekebusch	Spreestraße	27	keine Messungen	keine Bewertung	keine Bewertung
DE	SW	Kiekebusch	Spreestraße	28	keine Messungen	keine Bewertung	keine Bewertung
DE	SW	Kiekebusch	Spreestraße	29	keine Messungen	keine Bewertung	keine Bewertung
DE	SW	Kiekebusch	Spreestraße	3	keine Messungen	keine Bewertung	keine Bewertung
DE	SW	Kiekebusch	Spreestraße	30	keine Messungen	keine Bewertung	keine Bewertung
DE	SW	Kiekebusch	Spreestraße	4	keine Messungen	keine Bewertung	keine Bewertung
DE	SW	Kiekebusch	Spreestraße	6	keine Messungen	keine Bewertung	keine Bewertung



VV Anlage 5: Abwassersammlung und -transport

PW-Art	Abw. Art	Ort	Anschrift	HNr.	Kapazität [m ³ /h]	Maßnahmenbedarf	Dringlichkeit
DE	SW	Kiekebusch	Spreestraße	7	keine Messungen	keine Bewertung	keine Bewertung
DE	SW	Kiekebusch	Spreestraße	8	keine Messungen	keine Bewertung	keine Bewertung
DE	SW	Kiekebusch	Spreestraße	9	keine Messungen	keine Bewertung	keine Bewertung

Sonderbauwerke

Lfd. Nr.	TEG	Nr. Ü-Plan	Straße	Bezeichnung	Abwasserart	Nominelle Kapazität / Volumen [m ³ /h] / [l/s] / [m ³]	Maßnahmenbedarf [ja/nein]
		SO 1	Sachsendorfer Wiesen	RRB	RW	4500	Nein
		SO 2	Jessener Straße	RRB	RW	450	Nein
		SO 3	Pappelallee	RRB	RW	6000	Nein
		SO 4	Phillip-Reis-Straße		RW	350	Nein
		SK 1	Vetschauer Straße	SK	RW	81	Nein
		SK 2	Vetschauer Straße (Bahnhofsvorplatz)	SK	RW	220	Nein
		SK 3	Calauer Straße	SK	RW	60	Nein
		SK 4	Ströbitzer Hauptstraße	SK	RW	180	Ja
		SK 5	Vom-Stein-Straße 1 (West)	SK	RW	306	Nein
		SK 6	Vom-Stein-Straße 2 (Ost)	SK	RW	458	Nein
		SK 7	Vom-Stein-Straße 3 (Süd-Ost)	SK	RW	65	Nein
		SK 8	Hardenbergstraße	SK	RW	390	Nein
		SK 9	Herrmann-Löns-Straße	SK	RW	33	Nein
		SK 10	Bürgerstraße (Busbahnhof)	SK	RW	83	Nein
		SK 11	Branitzer Straße / August-Borsig-Straße	SK	RW	330	Nein
		SK 12	Döbbrick, Kiebitzweg	SK	RW	185	Nein
		SK 13	Sielow, Schulweg	SK	RW	53	Nein
1	MS 08	SED 1	Stromstraße / Bautzener Straße	Sed	RW		Nein



VV Anlage 5: Abwassersammlung und -transport

Lfd. Nr.	TEG	Nr. Ü-Plan	Straße	Bezeichnung	Abwasserart	Nominelle Kapazität / Volumen	Maßnahmenbedarf
						[m ³ /h] / [l/s] / [m ³]	[ja/nein]
2	TS 02	SED 2	Saarbrücker Str./Priorgraben	Sed	RW		Nein

Abkürzungen:

TEG Teilentwässerungsgebiet

Ü-Plan Übersichtsplan

Kanal-/Abwasserart:

MW Mischwasser
SW Schmutzwasser
RW Regenwasser
ADL Abwasserdruckrohrleitung
n. b. nicht bekannt

Sonderbauwerke:

RKB Regenklärbecken
RRB Regenrückhaltebecken
RÜB Regenüberlaufbecken
RÜ Regenüberlauf
RBF Retentionsbodenfilterbecken
SK Stauraumkanal
Sed Sedimentationsanlage